

宁夏回族自治区盐池县水务局

盐水函〔2023〕94号

关于印发大水坑石膏产业扶贫基地供水 专线工程等项目水土保持设施验收 核查意见的通知

各有关单位：

按照水利部关于生产建设项目水土保持设施验收核查工作的相关规定、要求，我局组织相关工作人员对已报备16个生产建设项目开展水土保持设施验收核查。经核查组研究，同意对大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程、金牧源牧业有限公司5000头肉牛养殖项目等17个项目做出“自主验收主要程序履行、验收标准和条件执行未发现严重问题”的结论。核查通过项目清单附后。

现将核查意见印发各你们，请遵照执行。

- 附件：1.核查验收项目清单
2.水土保持设施自主验收核查意见表



2023年11月23日

附件 1

核査验收项目清单

- 1.大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程
- 2.盐池县金牧源牧业有限公司 5000 头肉牛养殖项目
- 3.宁夏达发德房地产开发有限公司广惠雅苑住宅小区建设项目
- 4.大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目
- 5.金家渠煤矿塌陷区人饮干线高沙窝支线部分供水管道及附属设备改建工程
- 6.省道 202 线南梁至冯记沟公路所涉宁夏水投盐池有限公司供水管道迁改工程
- 7.盐池县 2016 年狼布掌高效节水灌溉工程等 29 个项目
- 8.盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程
- 9.盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目
- 10.盐池县 G211（姚古塘）至杨儿庄四级公路建设项目
- 11.盐池县灵应寺至井沟四级公路
- 12.盐池县马儿庄至雨强四级公路路面改造项目
- 13.盐池县阎小口经余记梁至王圪塔四级公路建设项目
- 14.第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域评价井工程
- 15.李 2、李 33、李 38 井天然气勘探项目
- 16.李 67、李 52x、李 62、李 85 井天然气勘探项目
- 17.李 63、李 68、李 73、李 60、马基 1 井天然气勘探项目

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-001

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审服管发〔2021〕172号，2021年7月1日
	生产建设单位	宁夏盐池工业园区管理委员会
	自主验收时间	2022年11月28日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）1号，2023年1月3日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-002

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县金牧源牧业有限公司 5000 头肉牛养殖项目
	方案（变更）批复 部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审服管发〔2018〕133 号，2022 年 1 月 18 日
	生产建设单位	盐池县金牧源牧业有限公司
	自主验收时间	2023 年 7 月 27 日
	报备证明出具部 门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）84 号，2023 年 9 月 21 日
二、核查情况		
验收主要 程序履行 和条件执 行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县金牧源牧业有限公司 5000 头肉牛养殖项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步 整改要求	1. 在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益； 2. 加强场内植被恢复建设。	
核查单位 联系人及 电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-003

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	宁夏达发德房地产开发有限公司广惠雅苑住宅小区建设项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可（2022）008号，2022年3月23日
	生产建设单位	宁夏达发德房地产开发有限公司
	自主验收时间	2023年2月12日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）34号，2023年4月13日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，宁夏达发德房地产开发有限公司广惠雅苑住宅小区建设项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-004

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审服管发〔2022〕7号，2022年1月13日
	生产建设单位	盐池县融盐城市开发有限公司
	自主验收时间	2023年8月7日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）81号，2023年9月21日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益； 2.加强边坡植被恢复建设。	
核查单位 联系人及 电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-005

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	金家渠煤矿塌陷区人饮干线高沙窝支线部分供水管道及附属设备改建工程
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2021〕04号，2021年3月9日
	生产建设单位	宁夏水投盐池水务有限公司
	自主验收时间	2023年2月14日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）32号，2023年4月3日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，金家渠煤矿塌陷区人饮干线高沙窝支线部分供水管道及附属设备改建工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	管道区域及阀井周边植被成活率不高	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益； 2. 及时对管道区域阀井周边进行撒播种草。 	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-006

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	省道 202 线南梁至冯记沟公路所涉宁夏水投盐池有限公司供水管道迁改工程
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2022〕038 号，2022 年 9 月 5 日
	生产建设单位	宁夏水投盐池水务有限公司
	自主验收时间	2023 年 6 月 19 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）62 号，2023 年 7 月 27 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，省道 202 线南梁至冯记沟公路所涉宁夏水投盐池有限公司供水管道迁改工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位 联系人及 电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-007

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县 2016 年狼布掌高效节水灌溉工程等 29 个项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐承诺〔2022〕427 号，2022 年 10 月 11 日
	生产建设单位	盐池县水利工程建设中心
	自主验收时间	2022 年 12 月 9 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）18 号，2023 年 3 月 13 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县 2016 年狼布掌高效节水灌溉工程等 29 个项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-008

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐承诺〔2022〕466号，2022年12月7日
	生产建设单位	盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程
	自主验收时间	2023年6月15日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）46号，2023年6月30日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2022-009

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审服管发〔2022〕428号，2022年10月11日
	生产建设单位	盐池县水利工程建设中心
	自主验收时间	2022年12月9日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）19号，2023年3月13日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县大水坑镇新桥村沙沟防洪工程等七个项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题		
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-010

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县 G211（姚古塘）至杨儿庄四级公路建设项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2022〕08 号，2022 年 1 月 13 日
	生产建设单位	盐池县交通运输局
	自主验收时间	2022 年 7 月 13 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）83 号，2023 年 9 月 21 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县 G211（姚古塘）至杨儿庄四级公路建设项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	1.部分场地植物成活率不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.对路基两侧进行补植种草； 2.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号: 2023-011

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县灵应寺至井沟四级公路
	方案(变更)批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局, 盐审许可〔2022〕10号, 2022年1月13日
	生产建设单位	盐池县交通运输局
	自主验收时间	2022年9月20日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局, 盐水函(2023)44号, 2023年6月9日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案, 依法缴纳了水土保持补偿费, 按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施; 按规定程序完成了水土保持设施自主验收, 验收结论为合格。经核查, 盐池县灵应寺至井沟四级公路水土保持设施自主验收资料基本符合要求, 水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	1.部分场地植物成活率不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.加强植被措施建设, 及时补植种草; 2.在工程生产运营过程中, 要加强水土保持设施管护, 确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局, 叶飞, 13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-012

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县马儿庄至雨强四级公路路面改造项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2022〕11号，2022年1月13日
	生产建设单位	盐池县交通运输局
	自主验收时间	2022年9月20日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函〔2023〕85号，2023年9月21日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县马儿庄志雨强四级公路路面改造项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	1.部分场地植物成活率不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.加强植被措施建设，及时补植种草； 2.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-013

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	盐池县阎小口经余记梁至王圪塔四级公路建设项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2022〕9号，2022年1月13日
	生产建设单位	盐池县交通运输局
	自主验收时间	2022年9月20日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）86号，2023年9月21日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，盐池县阎小口经余记梁至王圪塔四级公路建设项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	1.部分场地植物成活率不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.加强植被措施建设，及时补植种草； 2.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-014

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域评价井工程
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2022〕112 号，2022 年 3 月 15 日
	生产建设单位	长庆油田分公司第三采油厂
	自主验收时间	2023 年 8 月 9 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，盐水函（2023）82 号，2023 年 9 月 21 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域评价井工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	1.边坡植被恢复率有待不高， 2.部分道路碎石压盖厚度不达标；	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.加强不经常边坡及道路两侧植被措施建设，及时补植种草； 2.增加道路碎石压盖厚度； 3.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-015

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	李 2、李 33、李 38 井天然气勘探项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2021〕28 号，2021 年 12 月 2 日
	生产建设单位	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司风险勘探项目组
	自主验收时间	2023 年 7 月 10 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，ysbzzysbbhz（2023）001 号，2023 年 9 月 21 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，李 2、李 33、李 38 井天然气勘探项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	部分区域植被恢复率有待不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在预计来临时及时撒播种草，提高林草覆盖率； 2.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位 联系人及 电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-016

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	李 67、李 52x、李 62、李 85 井天然气勘探项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2021〕24 号，2021 年 12 月 2 日
	生产建设单位	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司风险勘探项目组
	自主验收时间	2023 年 7 月 10 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，ysbzzysbbhz（2023）002 号，2023 年 9 月 21 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，李 67、李 52x、李 62、李 85 井天然气勘探项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	部分区域植被恢复率有待不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在预计来临时及时撒播种草，提高林草覆盖率； 2.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2023-017

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	李 63、李 68、李 73、李 60、马基 1 井天然气勘探项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	盐池县审批服务管理局，盐审许可〔2021〕26 号，2021 年 12 月 2 日
	生产建设单位	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司风险勘探项目组
	自主验收时间	2023 年 7 月 10 日
	报备证明出具部门及时间	盐池县水务局，ysbzzysbbhz（2023）003 号，2023 年 9 月 21 日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，李 63、李 68、李 73、李 60、马基 1 井天然气勘探项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求，水土保持后续管理和维护责任落实。	
存在问题	部分区域植被恢复率有待不高。	
三、核查结论及整改要求		
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题 <input checked="" type="checkbox"/>	
	视同为水土保持设施验收不合格 <input type="checkbox"/>	
下一步整改要求	1.在预计来临时及时撒播种草，提高林草覆盖率； 2.在工程生产运营过程中，要加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。	
核查单位联系人及电话	盐池县水务局，叶飞，13389579521	

